





BP 6, BP 12, BP 18



Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen
www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers
www.guede.com

UNICORE nářadí s.r.o.
P.O.Box 8
Pořemická 120
CZ-360 05 Karlovy Vary
www.unicore.cz

GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok
www.guede.com

Obsah

Kapitola	Strana
1. Použití	2
2. Technické údaje	2
3. Ovládací prvky	2
4. Bezpečnostní opatření	3
5. Lisování	3
6. Údržba	3
7. Výkres náhradních dílů	3
8. Seznam náhradních dílů	3

Usilujeme o průběžné zlepšování našich výrobků. Proto se mohou technické údaje a obrázky měnit!

1. Použití


K výrobě moštu a ovocné šťávy z bobulí a ovoce. **POZOR: Lisování se smí uskutečnit až po rozmělnění ovoce. Použijte prosím lisovací plátno (lze obdržet jako příslušenství!), aby lisované ovoce nebylo tlačeno ven z lisovacího koše.**

2. Technické údaje

Typ	BP 6	BP 12	BP 18
Ovládání	šroubový lis	šroubový lis	šroubový lis
Materiál koše	bukové dřevo	bukové dřevo	bukové dřevo
Objem koše v litrech	6	12	18
Rozměr	Ø 275 x 560 mm	Ø 360 x 600 mm	Ø 370 x 700 mm
Hmotnost cca	7,5 kg	12 kg	13,5 kg

3. Ovládací prvky

- 1 + 2 Stojan se sběrnou mísou šťávy
- 3 Lisovací koš
- 4 Dřevěný talíř
- 5 Dřevěné rozpěry
- 6 Přítlačná deska
- 7 Šroub
- 8 Ojnice



4. Bezpečnostní opatření

- Dříve než začnete lisovat, připevněte nejprve nohy k podlaze.
- Během otáčení hnacího kola je zakázáno sahat rukou do lisu.
- Je zakázáno prodlužovat ojnici.
- Důležité: Lis na ovoce stabilně připevněte, aby nemohl sklouznout a ani se nemohl překlopit.
- Udržujte čistotu na pracovišti. **NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ!**

5. Lisování


1. Vyložte koš vhodným lisovacím plátnem (Ize obdržet jako příslušenství).
2. Naplňte lis rozmělněným ovocem, přičemž dávejte pozor na to, aby bylo lisované ovoce lisovacím plátnem zcela obklopeno.
3. Položte přítlačnou desku na naplněný koš.
4. Položte dřevěné rozpěry na přítlačnou desku; Přídavné dřevěné rozpěry lze obdržet jako příslušenství.
5. Rukou našroubujte matici na šroub.
6. Zastrčte hnací tyč do trojitého otvoru matice.
7. Matici zašroubujte tak, aby bylo možné začít lisovat.
8. Pokud se dostanete s vřetenem až k lisovacímu koši a chcete tlak dále zvyšovat, musíte šroub znovu povolít a doplnit lisované ovoce nebo přiložit přídavné dřevěné rozpěry (Ize obdržet jako příslušenství).

6. Údržba

Po lisování omyjte díly horkou vodou. Lis skladujte v suché místnosti, aby mohlo dřevo lisovacího koše dobře vyschnout.

Po delší době stání namažte ložiska a kovový povrch jedlým olejem.

7. Výkres náhradních dílů



8. Seznam náhradních dílů

Č. náhr. dílu	Označení	Poz.
52224-010000	Stojan se sběrnou mísou šťávy	1
52202-020001	Lisovací koš	2
52202-020002	Kovový kroužek	3
4 x 12	Dřevěný šroub	4
52202-000002	½ dřevěného talíře	5
52202-000003	Příčné rozpěry	6
52224-000004	Přítlačná deska	7
52224-000005	Připevňovací deska	8
52202-000006	Matice	9
52203-000007	Ojnice	10

Prohlášení o shodě EU

EC Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme my,
We herewith declare,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

že níže označené přístroje z hlediska své koncepce a konstrukce, jakož i z hlediska námi do oběhu daných provedení, odpovídají příslušným základním požadavkům na bezpečnost a zdraví směrnic EU.

that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Při námi neodsouhlasené změně přístroje se toto prohlášení stává neplatným.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will loose its validity.

Označení přístrojů: - BP 6, BP 12, BP 18

Číslo výrobku: - 30001, 30003, 30005
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - směrnice EU 93/68/EWG
Applicable EC Directives: změněná směrnicí EU 91/368/EWG
- směrnice EU 93/44/EWG
- směrnice EU 93/68/EWG

Datum/podpis výrobce:
Date/Authorized Signature:

01.06.2005

Údaje o podepsaném:
Title of Sinatory:

pan Arnold, jednatel

